

17-013011-41

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2112008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-01、LE-211208-02

采样地点: 尚景苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田2008


编制日期: 2021.12.10

审核人: 彭

审核日期: 2021.12.10

签发人: 蔡

签发日期: 2021.12.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.82	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.28	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

样品编号: LE-211208-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.85	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-03、LE-211208-04

采样地点: 凤凰花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 同林


编制日期: 2021.12.10

审核人: 叶

审核日期: 2021.12.10

签发人: 蔡华

签发日期: 2021.12.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-03

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.79	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.30	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

样品编号: LE-211208-04

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.13	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.84	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.30	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-05、LE-211208-06

采样地点: 凤仪湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: [Signature]


编制日期: 2021.12.10

审核人: [Signature]

审核日期: 2021.12.10

签发人: [Signature]

签发日期: 2021.12.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-211208-05

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.91	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.31	≤3

样品编号：LE-211208-06

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.96	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.33	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-07、LE-211208-08

采样地点: 金鼎湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 周永

编制日期: 2021.12.10

审核人: 李

审核日期: 2021.12.10

签发人: 李

签发日期: 2021.12.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-211208-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.26	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

样品编号：LE-211208-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.90	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.30	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-211208-09、LE-211208-10

采样地点: 御水景城二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田球


编制日期: 2021.12.10

审核人: 孙

审核日期: 2021.12.10

签发人: 孙

签发日期: 2021.12.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	8.00	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.28	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-211208-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	8.03	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-211208-11、LE-211208-12

采样地点: 阳光东都二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测,该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求,出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注:加*号项目(氨氮)为实验项目,未进行资质认定,数据仅供参考。

编制人: 同林


编制日期: 2021.12.10

审核人: 舒

审核日期: 2021.12.10

签发人: 蔡

签发日期: 2021.12.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-211208-11

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.75	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.30	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-211208-12

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.34	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-13、LE-211208-14

采样地点: 翰林苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 邵林


编制日期: 2021.12.10

审核人: 邵

审核日期: 2021.12.10

签发人: 邵

签发日期: 2021.12.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-13

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.79	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.34	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-211208-14

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.79	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	-0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-211208-15、LE-211208-16

采样地点: 香缇雅苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.12.8
检测日期: 2021.12.8~2021.12.10
报告日期: 2021.12.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田双


编制日期: 2021.12.10

审核人: 李

审核日期: 2021.12.10

签发人: 李

签发日期: 2021.12.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-211208-15

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.83	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.30	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

样品编号: LE-211208-16

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.93	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.06	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *